



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAD-MAN-FR-008
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 13-02-24 Remisión #:
 Asesor Mantenimiento: Jovica Abudelo
 No. Orden:

Codigo Equipo: NN-758B Fecha Inicio:
 Hora Inicio Labor:
 Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FILA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with 2 columns: SI, NO. Multiple rows for data entry.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujó a 0), BUBILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 22307668851, 51, 51, ES, 51, 51, 51, 51, 51, 51.

Table with 5 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (PUREZA 788), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entries: TAMIZES (2), Kit M TAMIZES (7), Kit TAMIZ OXIGENO (7).

Table with 5 columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests: Flujó = 0 (Cierre flujo/metro), Flujó Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación del sensor de alarma.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUBILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 223096595351, 51, 51, ES, 51, 51, 51, 51, 51, 51.

22309

FIRMA MANTENIMIENTO