OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 16-02-24 | Remisión #: | No. Orden:

Codigo Equipo: NN-47673 | Fecha Inicio: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [ ] NO [ ] **FECHA INICIO AISLAMIENTO** **FECHA FIN AISLAMIENTO**

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REPORTE	REQUIERE CAMBIO?	
			PROTECTOR DISPLAY DESGASTE	1		Si [ ]	No [ ]
			FILTRO LACTERA DESGASTE	2		Si [ ]	No [ ]
			FILTRO CENTRAL DESGASTE	1		Si [ ]	No [ ]
						Si [ ]	No [ ]
						Si [ ]	No [ ]
						Si [ ]	No [ ]
						Si [ ]	No [ ]

ACTIVIDADES REALIZADAS O REPARO DE SERVICIO

DIAGNOSTICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-11 PSI)	OXIGENO (85% - 96%)	FLUXOMETRO (30 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción						CÓDIGO DE BARRAS	RUIDOS	OBSERVACIONES
	34417	65	94	2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Control Manual: No [ ] Si [ ] | Cant:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [ ] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [ ] Malo [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: CONTROL DE TEMPERATURA | Estado aislamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V		
2	Prueba de Fugas		
3	Conexión eléctrica		
4	Conexión electrónica		
5	Prueba de alarma		
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO DE AIRE INTERNO	7		
	KIT MANGUERAS	1		
	KIT TANQUE OXIGENO	1		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)		
2	Pico Máximo		
3	Desconexión eléctrica		
4	Desconexión tubería de flujo		
5	Activación de válvula de alivio		
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-11 PSI)	OXIGENO (85% - 96%)	FLUXOMETRO (30 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Baja presión	Pila	Fuga				CÓDIGO DE BARRAS	RUIDOS	OBSERVACIONES
	34417	64	94	9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI