

Fecha Remanido: 15-07-24 Remanido a: Auditor Mantenimiento: **JAVIER ADONDEL** No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: **NA-57B** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	DESCRIPCIÓN				
	<b>CABLE de Poder desGASTE 7</b>				SI No
	<b>REMACHE POP 7</b>				SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

Ea. Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	BUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Fuga a 0"		BUELLAS	FILTROS				BASE
					SI	NO	SI	NO						
	24152	66	9507	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		SI	NO	SI	NO	Cual?				
3. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
5. ESTADO DE LAS CURVAS		1. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	OTRO:		
7	OTRO:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	<b>CABLE de Poder</b>	<b>7</b>			
	<b>Kit de TAMIZES</b>	<b>7</b>			
	<b>Kit TANQUE OXIGENO</b>	<b>7</b>			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila + S (Carga Suprimida)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	SI
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y L1-L2-E2)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Documento Inus. Píptica	SI
5	Activación de tarjeta de flujo	Cuent o flujo de tarjeta de flujo de sensor	SI
6	OTRO:		
7	OTRO:		

Ea. Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	BUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Fuga a 0"		BUELLAS	FILTROS				BASE
					SI	NO	SI	NO						
	24154	66	953	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI			

Firma Mantenimiento: