OX Pro

FORMATO

Fecha Actualización 17/10/2019

Página 1 de 2

Fecha Remisión: 15-01-24

No. Orden:

Codigo Equipo: 2021060000169

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

FECHA FIN AISLAMIENTO

ACOPLE ROSCA TUBO HUMIFICADOR	Si		No	
	Si		No	
	Si		No	
	Si		No	
	Si		No	
	Si		No	
	Si		No	

OBSERVACIONES

En Mantenimiento | HORÓMETRO

9188 66 951 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI

1. CICLADO

2. RUIDO EXTRAÑO

Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: LIMPIEZA GENERAL

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

No.			Resultado
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANT
	FILTRO INTERNO	7	
	PILA	7	

No.			Resultado
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES

9189 65 952 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI