ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 2010/06/24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: Javier Agudelo No. Orden:

Codigo Equipo: 7F5AB2019020106 Fecha Inicio: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	CAMBIO	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	

DESCRIPCION: Limpieza general

MANTENIMIENTO	MANOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	Pila	Pitufo 2					BASE	MANIJA		
	(Si-No)	(SI - NO)	(90% - 95%)	(Si-No)	(SI-No)	(Si-No)	(Si-No)					(SI-No)	(SI - NO)	(SI-No)	
6986	6.5	88	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si			

1. ESTADO: OK 2. RUIDO EXTRAÑO: Si No X 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X Malo

3.00

Pureza % 88.3

5. FALLAS IDENTIFICADAS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK X OK Sobrecalentamiento: OK

No.	Prueba	Resultado
	Prueba de Fuga	Si
	Corriente eléctrica	Si
	Prueba de alarma	Si
		Si
		Si

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamizes	2			

No.	Prueba Estructural	Resultado
	Flujo + 0 (Caudalímetro)	Si
	Flujo - Cero	Si
	Detección de válvula de alivio	Si
		Si
		Si

MANTENIMIENTO	MANOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	Pila	Pitufo 2					BASE	MANIJA		
	(Si-No)	(SI - NO)	(90% - 95%)	(Si-No)	(SI-No)	(Si-No)	(Si-No)					(SI-No)	(SI - NO)	(SI-No)	
6989	6.4	96.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si			

FIRMA MANTENIMIENTO: