OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Examinado: 26-06-24 | Remisión #: | Atendido Mantenimiento: JONIER AYUDCIO | No. Orden:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN- 85 | Fecha Inicio: | Descripción: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	AÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPORTE	REPUESTO	CAMBIO
		F. ACOPLE ROSCA A TUBO UNIFICADOR	1		SI	No
		F. FILTRO LACTERAL	1		SI	No
		F. FILTRO CENTRAL	1		SI	No

DATOS POR PACIENTE

Mantenimiento	Hidrometro	Presión	Cubierta	Calibrado	Pruebas de alarma: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	Cambio	Filtro	Pasa	Código de barras: Base	Marca	Ruedas	Observaciones
20404	6.5	94.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. DIÁLISIS: OK | Tiempo de la prueba: 1:00 | x | ES

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: | Malas: X | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno: X | Alto:

5. CAPÓS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | OK | OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Estado Plástico V		SI
	Prueba Eléctrica		SI
	Sensación Eléctrica		SI
	Prueba Eléctrica		SI
	Prueba Eléctrica		SI

Descripción diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	SUWCHE de ENSENDIDO	1		TARJETA FLUJO	1
	KIT TANQUE OXIGENO	1		FILTRO de AIRE INTERNO	1
	KIT VALVULAS de SICIOS	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cia reingeniero)		SI
			SI
			SI
			SI
			SI

Mantenimiento	Hidrometro	Presión	Cubierta	Calibrado	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	Flujo = 0	Cambio	Filtro	Pasa	Código de barras	Ruedas	Observaciones
20405	6.5	94.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	