



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Codigo: 04010000000000000000  
Fecha Act: 08/08/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 15-05-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONIER A. JORDO

Codigo Equipo: NN-3807B Fecha Inicio: Hora Inicio: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Rows include: F- ACOPIE ROSCA TUBO HUMIFICADOR 7, D- REJILLA CENTRAL 7, D- FILTRO LATERAL 2.

Limpieza GENERAL

Main maintenance form with sections: 1. CICLADO OK, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (MANGUERAS de TAVGUE de OXIGENO ROTAS, AJUSTE REGULADOR de PRECION), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK, 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena OK.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultados. Rows include: 1. Estado Pila 5.5 V, 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Row: Kit TAVGUE OXIGENO 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultados. Rows include: 1. Flujo = 0 (Cierra flujómetro), 2. Flujo Maximo, 3. Desconexión eléctrica, 4. Desconexión tarjeta de flujo, 5. Activación de válvula de aire.

Bottom maintenance form with sections: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Values: 1965764 92.3 SI, SI, SI, E5, SI, SI, SI, SI, SI, SI.