OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Codigo	GAD-MAN-FR-009
		Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
		Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 18-03-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Jonica Agudelo | No. Orden:

Codigo Equipo: NN- 2817 B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	

LIMPIEZA GENERAL

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

En Mantenimiento	Hidrómetro (Si-No)	Presión (N-7 PSI)	Gabinete (90%-90%)	Flujómetro (Si-No)	Pruebas de alarma: Desconexión (Si-No)	Pruebas de alarma: Sensor (Si-No)	Pruebas de alarma: Prueba (Si-No)	Bombillas (Si-No)	Cerros (Si-No)	Base (Si-No)	Código de barras: Base (Si-No)	Código de barras: Manija (Si-No)	Ruedas (Si-No)	Observaciones
28264	6.4	95.3	SI		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: OK | Cuadro de la prueba: | Si: X | Cuál: E-7

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: OK | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: MANGERA SUELTA A TUBO REFIJERACION AJUTE AJUSTE REGULADOR DE PRECION

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | TEMPERATURA: OK | Con Sobrecalentamiento: OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	[illegible]		SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión de la línea del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	SI
6	Otros		
	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible]	SI
		[illegible]	SI
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	SI
4	Desconexión sujeta de flujo	[illegible]	SI
5	Activación de válvula de alivio	Desconexión [illegible] compresor	SI
6	Otros		
7	Otros		

Hidrómetro	Cerros	Cerros	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Sensor	Pruebas de alarma: Prueba	Bombillas	Cerros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Manija	Ruedas	Observaciones
28265	6.4	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	