



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **Jonier Agudelo** No. Orden:

Codigo Equipo: **MN-3150B** Fecha Inicio: **8-11-24** Hora Inicio Labor: **7:30** Fecha Fin: **8-11-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: PLAGA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, REPARADO, REPARO, CANTIDAD. Contains multiple rows for damage reporting.

DETALLE DE ADICIONALES DATOS POR PACIENTE: **Limpieza General**

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: **2:00** Generó Alarma: No

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas Melas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno **OK** Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: **Regulador de presión malo**

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **OK** 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena **OK** Con Sobrecalentamiento: **OK**

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists 5 tests: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma. Results are all 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Handwritten entry: **8-11-24 Regulador de presión 7**

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists 5 simulation tests: Flujo = 0, Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio. Results are all 'SI'.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Handwritten entry: **3006763**

3006763

FIRMA MANTENIMIENTO