

Identificación del Equipo

Código Equipo **MM-112B** Fecha Inicio **10-11-24** Hora Inicio Labor **8:00** Fecha Fin **10-11-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO _____ FECHA FIN AISLAMIENTO _____

FALLA	DANO	CLASE	TIPO	REPORTE	FECHA

Limpieza General

Mantenimiento	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RUELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			OBSERVACIONES
				Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	Flujo a 5" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	RUEDAS	
22332	65	95.9	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CALIDAD	OK												
2. RUIDO EXTRAÑO	SI												
3. ESTADO DE MANGUERAS													
4. SISTEMA DE REGISTRACION													
5. DATOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK												
7. CONTROLES DE TEMPERATURA													
8. AISLAMIENTO													

Prueba	Descripción	Resultado
Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
Prueba de alarmas	Se verifican las alarmas de flujo o fuste	SI

Prueba	Descripción	Resultado
Flujo a 0 (Cierre de registro)	Se verifica el cierre de la válvula (LL-L0-E5)	SI
Flujo a 5"	Se verifica el flujo de la válvula (LL-L0-E5)	SI
Desconexión de alarma	Se verifica la desconexión de la alarma	SI
Desconexión de flujo	Se verifica la desconexión de flujo	SI
Activación de válvula de flujo	Se verifica la activación de la válvula de flujo	SI

Mantenimiento	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RUELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	Flujo a 5" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	RUEDAS		
22337	65	95.4	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		