

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Remisión #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: **Javier Aguado** No. Orden: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
 Código Equipo: **ND 2539 B** Fecha Inicio: **30-09-24** Hora Inicio Labor: **10:40** Fecha Fin: **30-09-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

PARTE	DESCRIPCIÓN	ESTADO	REPERTE

**limpieza GENERAL**

L. Mantenimiento	PERCIBIMIENTOS	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	UBICACIÓN
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	M. (SI-NO)		
22021	604	95.6	SI	SI	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO	OK													
2. TIEMPO DE LA PRUEBA														
3. ESTADO DE LOS FILTROS														
4. ESTADO DE LAS RUEDAS														
5. ESTADO DE LOS BARRAS														
6. ESTADO DE LAS RUEDAS														
7. ESTADO DE LAS RUEDAS														
8. ESTADO DE LAS RUEDAS														

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba Pila 5.5 V	Se verifica el nivel de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas de agua	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica el funcionamiento de la alarma	SI

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica la ausencia de flujo de agua (LLO-ES)	SI
2	Flujo máximo	Se verifica la conexión correcta del flujo de agua (LLO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Actuación de la alarma	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Actuación de la alarma	SI
5	Actuación de botón de alarma	Obstrucción de la alarma	SI

L. Mantenimiento	PERCIBIMIENTOS	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	UBICACIÓN
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	M. (SI-NO)		
22022	6595	9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
FIRMA MANTENIMIENTO														